



Ford Kuga Champions Edition

EZ 03/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 144.561km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Champions Edition [DE - SUV5 2.0 TDCi DPF EU5, Champions-Edition 4x4, 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN WFORXXGCDRCR16508	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.561km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 36.738km	Letzter Service am 03/2017
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben, Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer, Kerben, Ungleichmäßig abgefahren	Reifenschäden: Reifen ungleichmäßig abgefahren			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	360 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 3. Bremsleuchte
• AUX-IN-Anschluss	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Bordcomputer	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Dimmer Instrumentenbeleuchtung	• Einstiegsleisten (Metallic-Design)
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
• Fußmatten Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Innenausstattung: Aluminium-Dekor
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder 4-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRISBANE BROWN/LUNAR SKY | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2690 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • SPORT | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audio-Navigationssystem Ford SD mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Dachreling (Aluminium) |
| • Frontscheibe heizbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Trend-Paket | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)