



Hyundai Tucson Trend 4WD

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 101.497km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 4WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Trend 4WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812HJJ476628	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.497km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.704km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling Silber
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum

- | | |
|---|---|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT | • Getränkehalter hinten |
| • Getränkehalter vorn | • Gurtstraffer |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Heckleuchten LED |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leseleuchte |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2670 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Unterfahrschutz (Motor) | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss hinten | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Hochtöner |
| • Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll | • 3. Bremsleuchte |
| • Multifunktion für Lenkrad | |



Sonderausstattung

Fahrzeugfotos











4.8.24.2024

27576 Cuckern
Leubkiste Cuckern
Der Landkreis
Im Auftrag
Jens

STADT BREMENHAVEN
BÜRGER-U. ORDNUNGSAMT
27576 BREMENHAVEN
I. P.
Wassilaw

XC696721

Fahrer		Fahrer	
Nr.	Personen	Nr.	Personen
1	1	2	1
3	1	4	1
5	1	6	1
7	1	8	1
9	1	10	1
11	1	12	1
13	1	14	1
15	1	16	1
17	1	18	1
19	1	20	1
21	1	22	1
23	1	24	1
25	1	26	1
27	1	28	1
29	1	30	1
31	1	32	1
33	1	34	1
35	1	36	1
37	1	38	1
39	1	40	1
41	1	42	1
43	1	44	1
45	1	46	1
47	1	48	1
49	1	50	1
51	1	52	1
53	1	54	1
55	1	56	1
57	1	58	1
59	1	60	1
61	1	62	1
63	1	64	1
65	1	66	1
67	1	68	1
69	1	70	1
71	1	72	1
73	1	74	1
75	1	76	1
77	1	78	1
79	1	80	1
81	1	82	1
83	1	84	1
85	1	86	1
87	1	88	1
89	1	90	1
91	1	92	1
93	1	94	1
95	1	96	1
97	1	98	1
99	1	100	1

INSPEKTION I FORBINDELSE MED HYUNDAI'S
12 ÅRS GARANTI MOD INDEFRA KOMMENDE
GENTJENSTÆRING

KONTROL VED 6. ÅRS INSPEKTION *99704*

Inspektion foretaget efter fabrikkens forskrifter: ☒ Ja ☐ Nej

Udstødning nedvasket: ☐ Nej ☒ Ja

*I defekter noteres under bemærkninger.

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

123/36555
SCHMIDT + SØRENSEN
Bremsehjul
Telefon: 0471/39940 *17.02.26*

Reparationer er foretaget efter fabrikkens forskrifter: ☐ Nej ☒ Ja

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

BEMÆRKNINGER I FORBINDELSE MED HYUNDAI'S
12 ÅRS GARANTI MOD INDEFRA KOMMENDE
GENTJENSTÆRING

*Pollenfilter
Bremsehjulskloster
Luftfilter
(Bremse værre) etc.*

- 20 -



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)