



Subaru Impreza Classic

EZ 10/2010 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 232.544km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Impreza Classic [AT - LimS5 2.0D EU4, Classic, 2009 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN JF1GHDLZAAG066487	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.544km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.089km	Letzter Service am 12/2021
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Rost



(3 mm)

Rost



(3 mm)

Rost,
Kerben



(3 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	115 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	390 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	600 	Heckklappe	200 
Dach	115 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN WHITE
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---------------------|---|
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Rost)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)