



Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L3 / L4

EZ 05/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 149.300km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	311/314/316 CDI RWD L3 / L4 [AT - HKa4 316 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	W1V9076351P230758	-	149.300km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
- / Nicht Vorhanden	Stoff	163 PS (120 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
1	Ja (digital)	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.143 ccm	liegt vor	72.550km	03/2022
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6	3	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
05/2020	Weiß	4	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Reimportfahrzeug	Ja	Österreich	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	202g/km (WLTP)		7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	85	Heckklappe	80
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt; Batterieleuchte an;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	• Adaptives Bremslicht
• Anzeige für Waschwasserstand	• Außentemperaturanzeige
• Dachverkleidung im Fahrerhaus	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
• Kindersicherung	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Leuchtweitenregelung	• Markierungsleuchten seitlich
• Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
• Radstand 4325 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Vlies-Batterie 70 Ah
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Wärmeschutzverglasung	• Laderaumtrennwand durchgehend
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- | | |
|--|----------------------------|
| • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | • Keyless-Start |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Partikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt | • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts |
| • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I | • Feststellbremse elektrisch |
| • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) | • Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz |
| • Kühlergrillrahmen Wagenfarbe | • Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich) |
| • Leitungskanal an Heckportal | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") | • Park-Paket mit Rückfahrkamera |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite | • Tankdeckel rot |
| • Trittstufe Hecktür | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach) |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Schienensystem Lastenverankerung | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar |
| • Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt | • Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Airbag Beifahrerseite |
| • Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage geregelt (Tempomatik) | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Fehlt



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Taste klemmt



Innenraum (Verschleiß)