



Dacia Lodgy Supreme

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 184.411km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Lodgy Supreme [AT - Van5 1.5 dCi 90 eco ² EU5, Supreme, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN UU1JSDDL552029673	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.411km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.791km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Cool & Navi-Paket
- Dachreling Chrom, satiniert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Länder-AV Österreich
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket

- | | |
|--|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schutzzierleisten seitlich |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen Chrom, satiniert | • Türverriegelung automatisch |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Metallic-Lackierung Kometen-Grau | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rücksitzbank (3.Reihe) einteilig, klappbar | • Seitenfenster hinten ausstellbar |
| • Sitz-Paket | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











DACIA

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHNEIDUNG
UNFÜR FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE M1

KOPIE

31901

55km/h

KOPIE

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen

KÖNIG

RENAULT

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Steinschlag, Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)




Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)