



BMW 2.5 i

EZ 07/2008 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 92.568km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 2.5 i [DE - Ca2 2.5 i, 2006 - 2008]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBABU110X0LC65833	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.568km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.497 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Klimaanlage
- Motor 2,5 Ltr. - 130 kW KAT
- Reifenpannen-Anzeige
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Innenausstattung: Interieurleisten Graphit, seidenmatt



Sonderausstattung

• Advantage-Paket	• Audio-Navigationssystem Business
• CD-Wechsler	• Innenausstattung: Individual Interieurleisten Pianolack
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik erweiterter Umfang
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Metallic-Lackierung
• Open-Air-Paket	• Raucher-Paket
• Sitzheizung vorn	• Ablage-Paket
• Xenon-Scheinwerfer	• Leuchtweitenregelung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Bordcomputer
• Park-Distance-Control (PDC)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Multifunktion für Lenkrad	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Hardtop-Vorbereitung (Cabrio)	• Verdeckbetätigung vollautomatisch
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
• HiFi-Lautsprechersystem	• Klimaanlage
• Windschutz (Cabrio)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Riss/Bruch)