



Kia Sportage Spirit 2WD

EZ 08/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 58.430km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Spirit 2WD [DE - SUV5 1.7 CRDi EU5, Spirit 2WD, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC815ACL084273	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.430km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.763km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Rost



(8 mm)

Rost



(8 mm)

Rost



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,7 Ltr. - 85 kW CRDi KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Radstand 2640 mm | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Smart-Key | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen verchromt | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • iPod-Anschluss | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) |
|-----------------------|--------------------------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Rücklicht (links) (Blind)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)