



Renault Megane BOSE-Edition

EZ 07/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 120.317km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 09***
 Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane BOSE-Edition [DE - Kb5 1.2 TCe 130 Energy EU6, BOSE-Edition, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF1RFB00158209899	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.317km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.000km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer, Kerben		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Korrosion, Kratzer, Drucklos, einseitig abgefahren			

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Ansaugschlauch im Motorraum unsachgemäß instandgesetzt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Unangenehmer Geruch im Fahrzeuginneren

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CD-Laufwerk (MP3-fähig) im Handschuhfach
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Family-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Easy-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Look-Paket
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Modularitäts-Paket
• Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy	• Navigations-Paket
• Navigationssystem	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex)
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Safety-Paket
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sondermodell Bose Edition
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tachometeranzeige (Instrumente) digital	• Touchscreen (7,0 Zoll)
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle	• Verglasung hinten stark abgedunkelt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)