



Skoda Roomster Style Plus Edition

EZ 03/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 195.996km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Style Plus Edition [DE - Van5 1.4 16V EU5, Style Plus Edition, 2011 - 2011]		
Kategorie Van	FIN TMBNC65J3C7022233	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 193.634km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Kurbelgehäuseentlüftung undicht; ;
Klimaanlage	Andere: Pfeifgeräusche;;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2608 mm
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Projektor-Scheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung

- | | |
|--|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenbremse hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)




Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)