



Dacia Duster Adventure

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.586km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Adventure [DE - SUV5 1.3 TCe 150 EU6d-T, Adventure GPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1HJD20363380753	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.586km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.555km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (WLTP) 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	175 	Heckklappe	135
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Fahrzeug wurde fremdgestartet ; Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Auspuffblende verchromt	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Komfort-Paket
• Komfort-Paket Plus	• Kopf-Airbag-System seitlich
• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Look-Paket
• Look-Paket innen	• Motor 1,3 Ltr. - 110 kW TCE KAT
• Nebelscheinwerfer	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Radstand 2673 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Technik-Paket | • Technik-Paket Plus |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Unterfahrschutz Silber | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Außenspiegel silber |
| • Dachreling silber | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Türverkleidung Leder-Optik | • Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution) | • Radioempfang Digital (DAB) |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Rückfahrkamera | • Lenkrad (Leder) |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Kamerasystem Multiview |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.06.2019	3333	BK2000024	02	01	0110/05000	191
MI	AC		04341	-	1804	-
VF1HJD20363380753	5		1626 - 1687	001309 - 00138		
DACIA			-	00075	-	
SR			0162	001762	001762	
DHE2			00950	01000	-	
M36DT000H000			00950	01000	-	
			077	03750	068	
DUSTER			01500	0650	005	-
RENAULT (F)			215/60 R17 (96) H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R17 (96) H			
Kombilimousine			-			
715/2007*2017/1347AG				3/3		
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I			e2*2001/116*0323*50			
Benzin			26.03.2019	K	FK003989	
0001	36AG	01332				
TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION: 2962KG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Gesamterzeugnis-Typ 2

11.06.2019

191

1626 - 1687

001309 - 00138

00075

001762

01000

01000

03750

0650

005

215/60 R17 (96) H

215/60 R17 (96) H

3/3

e2*2001/116*0323*50

26.03.2019

K

FK003989

0001

36AG

01332

TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION: 2962KG*

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: VF7HJD2363380753

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Reparatur/Werkstatt
01.12.24	58.000		
Art der Arbeit: Wartung <u>B</u>		Stempel:  Bankholzer Riedstraße 4 78661 Böhringen Telefon (07404) 359 Telefax (07404) 8115	Reinluft Luft ZL
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ Name spezifischer Teile:			
01.12.24	58.000		
Art der Arbeit: Wartung <u>A</u>		Stempel:  Bankholzer Riedstraße 4 78661 Böhringen Telefon (07404) 359 Telefax (07404) 8115	- Reinluft - Rölle
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ Name spezifischer Teile:			
01.12.24	58.000		
Art der Arbeit: Wartung <u>A+B</u>		Stempel:  Stempel Lichtwiesenstraße 1 77520 VS-Villingen Tel. 0772173-11150 www.stempel.de	OLP ELF Pup Rückwärtiges
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ Name spezifischer Teile:			

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF7HJD2363380753

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Reparatur/Werkstatt
01.12.24	11.242		
Art der Arbeit: Wartung <u>A</u>		Stempel:  Bankholzer Riedstraße 4 78661 Böhringen Telefon (07404) 359 Telefax (07404) 8115	- Reinluft
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ Name spezifischer Teile:			
01.12.24	11.242		
Art der Arbeit: Wartung <u>B</u>		Stempel:  Bankholzer Riedstraße 4 78661 Böhringen Telefon (07404) 359 Telefax (07404) 8115	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ Name spezifischer Teile:			
01.12.24	11.242		
Art der Arbeit: Wartung <u>A</u>		Stempel:  Bankholzer Riedstraße 4 78661 Böhringen Telefon (07404) 359 Telefax (07404) 8115	- Reinluft - Rölle
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ Name spezifischer Teile:			




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)