



Skoda Fabia Cool Edition

EZ 10/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 216.749km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 29***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Cool Edition [DE - Kb5 1.0 MPI EU6, Cool Edition, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB6NJ5GZ164966	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.749km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	180	 Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	145
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Radioempfang digital (DAB) | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: Cool & Sound | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachreling |
| • Enjoy-Paket | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth | • Klimaanlage |
| • Laderaumboden variabel | • Perleffekt-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










13.10.2016	8004	AOT00009	3	02	01	0055/06200	175
M1	AC			04257	04359	1732	1732
TMBJB6NJ5GZ164966	4			1452	1503	001079	-
SKODA					00050		
5J				0109	001534	001534	
ACCHYRX01				00760	00820		
MEM5EM5CF000N617				00760	00820		
				079	03750	072	
FABIA				00800	0530	005	
SKODA (CZ)				175/70 R14 84T			
FZ.2.PERS.BELEG	8	SPL.		175/70 R14 84T			
KOMBILIMOUSINE							
715/2007*2015/45W				SCHWARZ		9	
EURO6;W;PI/CI: M, N1 I				a11*2001/116*0221*47			
BENZIN				21.10.2015	M	RR147501	
0001	36WD	00999					
7.2/B.2:+20 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUL							
KOMBINATION:2334KG*WW.AHK LT.EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)