



Fiat 500 Pop

EZ 01/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 153.067km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 93***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 Pop [DE - Ca2 1.2 8V EU5, Pop, 2009 - 2013]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN ZFA31200000444225	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.067km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.738km	Letzter Service am 05/2017
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Türverkleidung Fahrerseite locker.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO BIANCO/ BOSSA NOVA/CALCO/IDEALIST
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckspoiler
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Raucher-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Pastellfarben
- Tasche an Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Nächste MU fällig Juli 2026

Kunde: (K) Postgestellte Mängel:

Mängel:

- 4.3.1a (GM) Bremsleuchte mitte Mehrfach-/LMB-Lichtquellen 23a zu 1/3 ohne Funktion
- 4.3.1b (GM) Bremsleuchte linke Abschlußschleife verschliffen
- 4.4.1 (EM) Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links ohne Funktion
- 4.7.1b (GM) Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion
- 01.1.21b (GM) Radbremse 2. Achse links Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt
- 01.1.21b (GM) Radbremse 2. Achse rechts Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt
- 08.4.1b (GM) Umweltschadung Motor Ölwanne Ölleucht

Stempel und Unterschrift:

Die nächste Wartungsinspektion ist fällig bei km 30.38

Stempel und Unterschrift:

Die nächste Wartungsinspektion ist fällig im Monat Juli 2026

WARTUNGSNACHWEIS

Datum	km-Stand	Stempel und Unterschrift
04.06.15	59178	Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig bei km 59.000 Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig im Monat Juni 2017
22.06.16	69845	Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig bei km 89.000 Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig im Monat Juni 2017
19.06.17	89858	Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig bei km 89.000 Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig im Monat Juni 2017

HÄUSLER
Automobil GmbH & Co. KG
Sachsenhäuser Str. 5
83446 Bad Tölz
Telefon: 0 80 41 / 786 00

HÄUSLER
Automobil GmbH & Co. KG
Sachsenhäuser Str. 5
83446 Bad Tölz
Telefon: 0 80 41 / 786 00

5986 Auto Hammer GmbH
Mittelschulweg 15, 74
73134 Wittenberg
Telefon 0 93 71 57 12
Telefax 0 93 71 57 13 27

WARTUNGSNACHWEIS

Datum	km-Stand	Stempel und Unterschrift
19.11.12	37000	Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig bei km 46.000 Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig im Monat Juli 2013
20.2.14	43000	Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig bei km 59.000 Stempel und Unterschrift: Die nächste Wartungsinspektion ist fällig im Monat April 2015

AUTO JENI
Reparatur + Verkauf
83101 Achenmühle
Tel. 08032/5121

AUTO JENI
Reparatur + Verkauf
83101 Achenmühle
Tel. 08032/5121



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Dach (Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Kratzer, Delle)




Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)