



Kia Sportage Dream Team 2WD

EZ 04/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 76.369km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Dream Team 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU5, Dream Team 2WD, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC814ADL287885	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.369km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Radstand 2640 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schwellerabdeckung / -verkleidung |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Unterfahrschutz hinten |
| • Unterfahrschutz vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • iPod-Anschluss | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) |
|-----------------------|--------------------------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)