



BMW xDrive 40 d

EZ 03/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 345.355km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 40 d [DE - SUV5 xDrive40d EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS610600C50637	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 345.355km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 340.988km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer; Kerben



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Fahrzeug zum Aufnahme Zeitpunkt stark verschmutzt, schadensaufnahme erschwert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflege vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfah-Assistent und M Dynamic Mode
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours

• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckklappe zweiteilig
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Edelholz	• Innenausstattung: Edelholz Pappel
• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte
• Nebelschlussleuchte(n)	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2933 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	




Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Adaptives Fahrwerks-Paket: Comfort
• Adaptives Fahrwerks-Paket: Dynamic	• Adaptives Fahrwerks-Paket: Professional
• Adaptives Kurvenlicht	• Audio-Navigationssystem Professional
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus


• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	• Head-up-Display
• Innovations-Paket	• Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Nebelscheinwerfer LED	• Niveauregulierung
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Internet
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote Services
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn
• Soft-Close-Automatik für Türen	• Tagfahrlicht
• Trittbretter seitlich (Aluminium)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















04.03.2014	0005	BRX000762	2	2	230/4400	236
MIG	AC		4886-4886		1938-1938	
WBAKS610600C50637		9	1762-1762		2185-2185	
BMW			140			
X5			164		2820	
KS61			1340		1560	
6A150000			1340		1560	
			77		3300	70
X5 xDrive40d			2700		750	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			255/55 R18 109V			
Geländefz.Pers.bef.			255/55 R18 109V			
Kombillimousine						
715/2007*195/2013T						
EURO6;T;CI; M, N1 I			e1*2007/46*0421*11			
Diesel			16.10.2013		K	EF806495
0002	26T0	2993				
F.1/F.2: 2960 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2: 1765 B.ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*BEI BEREIFUNG GRÖßER 18 ZOLL EN						
TSPRECHENDE RADABDECKUNG ERFORDERLICH*STUFE PM 5 AB TA						
G ERSTZUL.*						

Termin der Abgabe HU/... TÜV... ZBI 194673871

Europäische Gemeinschaft, Bundesrepublik Deutschland, Zulassungsbescheinigung Teil I. Includes vehicle details and technical specifications.

BMW AG, EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEINIGUNG (VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE). Includes technical specifications and conformity statements.

Technical specifications and conformity statements for BMW vehicles. Includes detailed measurements and test results.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)