



Opel Combo Kasten L2H1 2,4t

EZ 09/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 99.457km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Kasten L2H1 2,4t [DE - Ka.L4 1.3 CDTI EU6, L2H1 2,4t, 2016 - 2018]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0L6WZU1AJ9635938	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.457km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Beleuchtungsanlage fehlerhaft

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Erhöhte Nutzlast
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Polarweiss
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V CDTI
- Radstand 3105 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole



Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Handschuhfach abschließbar
- Komfortsitz vorn links
- Armlehne vorn links
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Laderaumtrennwand (Gitter) FlexCargo


- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Parkpilotsystem hinten
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









18.09.2018	M	0035	91000026	2	1	55	30/3750	159
N1		BB		4740				1532
W0L6WZU1AJ9635938		X		1888-1927				1450
OPHEL				138	10	50		2555
COMBO D-VAN				1120	10	1450		
WXDIA				1120	10	1450		
LR2BN				72	10	2813		75
COMBO VAN				1000	10	500		2
OPHEL				195/50 R16C 99/977				
F21 GU bel 0.9.51				195/50 R16C 99/977				
Van								
713/2007*2015/45X								
EURO6 X PMCL N1 II								
Diesel								
0002								
Stufe PMK 4 ab Tag Erstzul. S.1 max 5 PM. www.ARK.it.EG.G								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Anderer Schaden, Kratzer): Delle