



Mazda 2 1.25 Comfort

EZ 06/2004 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 142.059km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 2 1.25 Comfort [DE - Van5 1.25 EU4, Comfort, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN JMZNB2WPJN4A84164	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.059km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2004	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Airbagkontrolllampe brennt dauerhaft

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Getriebe 5-Gang	• Gurtstraffer vorn
• Karosserie: 5-türig	• Kühlergrill Wagenfarbe
• Motor 1,25 Ltr. - 55 kW KAT	• Original Fahrzeug Farbe: INK BLUE
• Seitenairbag vorn	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









12.05.2004	7118	774	0033	1	2	1	2	55	5000	1163
			0200					3925		11580
0208	WP	IN4884163		1	2			1545		1120
								150	1490	1490
								765	775	-
								765	775	-
								81	-	7
								500	500	500
0204								175	65R14	8.7
0204	C43							175	65R14	8.7
PERSONENKRAFTWAGEN										
GESCHLOSSEN										
								8150		5
0204								811	2001/115	0213-02
0204								09.01.2004	11 KM	UE283896
0001			0462							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)