



Mazda 3 Nakama

EZ 11/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 111.059km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Nakama [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Nakama, 2016 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN 3MZBM64661M158965	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.059km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.574km	Letzter Service am 11/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Rost	Rost	Rost	Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)
Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Auspuffblende (Chrom)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Internetbasierende Dienste
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT
- Radioempfang digital (DAB)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Fensterzierleisten verchromt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM FLASH
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem: Radioanlage | • CD-Player |
| • Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • USB-Schnittstelle |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Einparkhilfe hinten |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA) |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS) | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Gurtstraffer vorn | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe 6-Gang |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












CID
 016

[illegible]

Anzahl der nächsten Wartung Service-Intervalle		Vorgeschriebene Wartungsintervalle alle 40 oder km sowie 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)		
Nächste fällige Wartung Spätestens bei:		46574 km oder 12/11/2019	(je nachdem, was zuerst eintritt)	
Vorherige Serviceleistungen		Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Meier GmbH Kerkhagen 27 DE - 58513 Lüdenscheid		12/11/2018 87388	26574 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Meier GmbH Kerkhagen 27 DE - 58513 Lüdenscheid +4923519978760		14/11/2017 83149	9934 km	20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Meier GmbH Kerkhagen 27 DE - 58513 Lüdenscheid +4923519978760		16/11/2016 79716	10 km	Übergabe-Inspektion



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)