



BMW xDrive X1 20 d xLine

EZ 09/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 177.157km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive X1 20 d xLine [DE - SUV5 xDrive20d EU6, xLine, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAHU310105H58083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.157km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.614km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden variabel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden faltbar
- Licht-Paket

- | | |
|---|--|
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2670 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cross Track | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • X-Line | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Leseleuchten hinten |
| • Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIKGRAU METALLIC |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Business-Paket | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung |
| • Exterieurumfänge Aluminium satiniert | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: Navigation Plus (USB) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Head-up-Display |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)