



Opel Insignia Edition

EZ 02/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 221.677km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Edition [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Edition ecoFlex S/S, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGM8EM2E1053943	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.677km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe getönt
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System

• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V CDTI	• Raucher-Paket
• Reifen 225/55 R17 ..W	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung hydraulisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Check-Control-System	• Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER



Sonderausstattung


• Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)	• CD-Laufwerk
• Lenkrad heizbar	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Parkpilotsystem
• Premium-Sitz vorn links	• Reserverad als Notrad
• Sicht-Paket	• Sitz-Komfort-Paket 2
• Sitzheizung vorn	• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Feststellbremse elektrisch
• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Sitz-Komfort-Paket 1
• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Mittelarmlehne hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sitz-Komfort-Paket 1
• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar	• Premium-Sitz vorn rechts
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)