



Hyundai i30 FIFA World Cup Edition

EZ 08/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 177.189km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 FIFA World Cup Edition [DE - Kb5 1.4 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMAD381AAEJ076512	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.189km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 161.837km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	1000 	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Knieairbag | • Kopf-Airbag-System |
| • Kühlergrill Wagenfarbe | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Licht-aus-Automatik | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperr (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: STEEL GREY II | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Edition-Paket Silver | • Metallic-Lackierung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Abbiegelicht | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Audio-Navigationssystem | • Rückfahrkamera |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Ablage tasche an Vordersitzlehnen |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Türgriffe innen verchromt |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











300.000-km-Wartung
 Durchföhren nach 30.000 km Fahrleistung oder
 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: 147082 Datum: 9/24

pitstop
 Service 2
 65000 Wiesbaden
 Tel.: (06122) 173 86

Ausgeführt durch: 167000
 30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Nächster Service:
 30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: 167000
 Datum: 9/25

330.000-km-Wartung
 Durchföhren nach 33.000 km Fahrleistung oder
 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: 161837 Datum: 8/25

pitstop
 Service 2
 65000 Wiesbaden
 Tel.: (06122) 173 86

Ausgeführt durch: 161837
 33.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Nächster Service:
 33.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: 161837
 Datum: 8/26

360.000-km-Wartung
 Durchföhren nach 36.000 km Fahrleistung oder
 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: _____ Datum: _____

pitstop
 Service 2
 65000 Wiesbaden
 Tel.: (06122) 173 86

Ausgeführt durch: _____
 36.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Nächster Service:
 36.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
 je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: _____ Datum: _____

Anmerkung: Bei Service für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des weiteren ist die Schwanzöffnungszeit auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI empfiehlt TOTAL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)