



BMW M50 d

EZ 01/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 197.079km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung M50 d [AT - SUV5 M50d EU6, M, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS810X00C09889	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.079km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 381 PS (280 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.753km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	280	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Achsträger geschweißt, SCR- Kat und DPF defekt;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Vo Achse Winterreifen montiert hinten Sommerreifen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Achsträger geschweißt, ;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours

• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckklappe zweiteilig
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 3,0 Ltr. - 280 kW Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2933 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic M-Technic
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sport-Fahrwerk (M-Technic)	• Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem)
• Sportsitze vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Adaptives Kurvenlicht
• Adaptives Kurvenlicht	• Aerodynamik-Paket M-Technic
• Alarmanlage	• Audio-Navigationssystem Professional
• Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
• Fahrassistenten-System: Driving Assistant Plus	• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent

- | | |
|---|---|
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung | • Head-up-Display |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Innen- und Neigungsmelder |
| • Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Metallic-Lackierung |
| • Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps) | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Ski-/Snowboardtasche |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Surround-Kamerasystem (Surround View) | • Tagfahrlicht |
- Österreich-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











A4	Verwendungsbezeichnung	01
E	PSN	WBAK5810X00020609
F	Erstmalige Zulassung am	02.01.2014
A6	Genehmigungsgrundlage	EG-Behälterbescheinigung
A	Genehmigungsnummer	61*200746*0421*10
A7	Nationaler Code	
J	Klasse / Fahrzeugart	MTG/Personenkraftwagen
D1	Marke	BMW
D3	Handelsbezeichnung	X3 M50d F15 NBT
D3	Typ/Variante/Version	X3M50d F15 NBT
A22	Anzahl der Vorrichtungen	4
A21	Art der Vorrichtungen	Der/Die Datenentwickler ist/ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsprotokolls

Raum für Eintragung der Anmerkung / Befreiung der Zulassung
 bei einer Änderung gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Abgemeldet am
 23. JAN. 2026



A4	Verwendungsbezeichnung	01
E	PSN	WBAK5810X00020609
F	Erstmalige Zulassung am	02.01.2014
A6	Genehmigungsgrundlage	EG-Behälterbescheinigung
A	Genehmigungsnummer	61*200746*0421*10
A7	Nationaler Code	
J	Klasse / Fahrzeugart	MTG/Personenkraftwagen
D1	Marke	BMW
D3	Handelsbezeichnung	X3 M50d F15 NBT
D3	Typ/Variante/Version	X3M50d F15 NBT
A22	Anzahl der Vorrichtungen	4
A21	Art der Vorrichtungen	Der/Die Datenentwickler ist/ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsprotokolls

Raum für Eintragung der Anmerkung / Befreiung der Zulassung
 bei einer Änderung gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Abgemeldet am
 23. JAN. 2026



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY	
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE	
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE	
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	
EG-TYPEATTEST	
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ΕΚ	
EG-TYPO OM OVERENSTEMMELSE	

Raum für Eintragung der Anmerkung / Befreiung der Zulassung
 bei einer Änderung gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Abgemeldet am
 23. JAN. 2026

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY	
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE	
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE	
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	
EG-TYPEATTEST	
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ΕΚ	
EG-TYPO OM OVERENSTEMMELSE	

Raum für Eintragung der Anmerkung / Befreiung der Zulassung
 bei einer Änderung gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Abgemeldet am
 23. JAN. 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Verfärbung



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): PDC ohne Funktion



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)