



## Dacia Sandero Laureate

EZ 09/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 81.370km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 40\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                             |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Dacia                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Sandero Laureate [DE - LimS5 1.6 MPI EU5, Laureate, 2010 - 2012] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>UU1BSDA3P45416653                                                                    | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>81.370km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>88 PS (65 KW)                                              | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                      | Letzter Service<br>80.026km                                            | Letzter Service am<br>08/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5a                           | Sitze<br>5                                                                                  | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2011                                        | Farbe<br>Grau                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                             | CO2-Emissionen<br>155g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 150                      | Beifahrertür             | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 145                      |
| Türe hinten links       | 150                      | Türe hinten rechts       | 160                      |
| Seitenteil hinten links | 140                      | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 150                      | Heckklappe               | 155                      |
| Dach                    | 145                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine


## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Chrom, satiniert
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 62 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




# Sonderausstattung

---

- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt
- Klimaanlage
- Raucher-Paket
- Klang & Klima-Paket
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











**KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)**

Datum der Inspektion: 22.09.2023 Wechselöl: 5W-30 Km-Stand: 60032,6

☒ Ölwechsel + Ölfilter  
☒ Luftfilter  
☒ Kraftstofffilter  
☒ Bremsflüssigkeit  
☒ Kühlflüssigkeit  
☒ Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse)

Kontrolle auf Durchrostung Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von: Reparaturdatum: 03.10.2023 bzw. ...

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 03.10.2023 bzw. ...

Datum der Inspektion: 04.10.2024 Wechselöl: 5W-30 Km-Stand: 78599  
☒ Ölwechsel + Ölfilter  
☒ Luftfilter  
☒ Kraftstofffilter  
☒ Bremsflüssigkeit  
☒ Kühlflüssigkeit  
☒ Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse)

Kontrolle auf Durchrostung Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von: Reparaturdatum: 10.10.2025 bzw. ...

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 10.10.2025 bzw. ...

26

**KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)**

Datum der Inspektion: 22.09.2023 Wechselöl: 5W-30 Km-Stand: 60032,6

☒ Ölwechsel + Ölfilter  
☒ Luftfilter  
☒ Kraftstofffilter  
☒ Bremsflüssigkeit  
☒ Kühlflüssigkeit  
☒ Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse)

Kontrolle auf Durchrostung Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von: Reparaturdatum: 03.10.2023 bzw. ...

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 03.10.2023 bzw. ...

Datum der Inspektion: 04.10.2024 Wechselöl: 5W-30 Km-Stand: 78599  
☒ Ölwechsel + Ölfilter  
☒ Luftfilter  
☒ Kraftstofffilter  
☒ Bremsflüssigkeit  
☒ Kühlflüssigkeit  
☒ Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse)

Kontrolle auf Durchrostung Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von: Reparaturdatum: 10.10.2025 bzw. ...

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 10.10.2025 bzw. ...

27



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)