



Mazda 3 Attraction

EZ 11/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 56.339km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Attraction [AT - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU5, Attraction, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN JMZBM546611110023	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.339km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	180 	Heckklappe	190 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









 mazda	
Datenauszug	
Hersteller des Fahrzeuges Mazda Motor Corporation (S-1, Shinjoh, Fuchu-shi Kawasaki Japan)	Beauftragter in Österreich Mazda Austria GmbH Ernst-Drosg-Strasse 3 8020 Kagranfurt Österreich
Name und Anschrift des Käufers Ing. Ernst Hoesler Pfaffenkoppe 46 8020 Graz	Fahrzeug-Identifizierungsnr. J2VBM546611110022 Fahrzeugkennzeichensnr. 111814436 Kagranfurt, 2010-07-16, i.A. Ing. H. Hoesler
MAZDA3/SP/G120/ATTRACTION	

[illegible][illegible]

Landesamt für Steuern und Abgaben **Landesdirektion**

Abgaben: ...
 Festsetzung: ...

Für diese Festsetzung wurden Änderungen gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Grundgesetzes
 durch das Gesetz über die Grundsteuer des Landes ...

Landesamt für Steuern und Abgaben
 Landesdirektion
 ...

Landsteuernummer: ... Datum: ...
 Festsetzung: ... Klasse: ...
 Abgabenart: ...
 ...
 ...

Phantasie: ...
 ...

Bestimmung einer Änderung

Die Änderung ist ...
 ...

Veränderungen

...

Für den Landesrat

...

...

...


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)