



Mercedes-Benz B 220 CDI / d

EZ 05/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 180.735km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 220 CDI / d [DE - Van5 B 220 CDI / d EU6, BlueEfficiency DPF, 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDD2462031J173046	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.735km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.413 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 172.596km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	40 	Kotflügel vorne rechts	40 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	40 	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT | • Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS |
| • Parameterlenkung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED, rund | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Einstiegschienen vorn (Edelstahl) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenhimmel schwarz | • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) |
| • Parameterlenkung | • Raucher-Paket |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)