



Mercedes-Benz 116 CDI lang

EZ 08/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 220.821km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI lang [DE - Kb4 116 CDI EU5, lang, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDF63970313885633	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 220.821km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 213.357km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	475 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	505 
Motorhaube	125	Heckklappe	150
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Dachträger montiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- ECO Lenkhilfpumpe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Generator 180 A
- Heckklappe
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: lang
- Komfort-Fahrwerk
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Dachverkleidung
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima

- | | |
|---|---|
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum | • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Befestigungsschienen für Dachträger |
| • Fensterheber elektr. mit Komfortschließung | • Fensterheber elektrisch 2-fach |
| • Wärmeschutzverglasung | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Partikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear) | • Auflastung auf 3,05 t |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Außentemperaturanzeige | • Raucher-Paket |
| • Reserverad mit Wagenheber | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank | • Vlies-Batterie 95 Ah |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Metallic-Lackierung | • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas |
| • Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder | • Audiosystem Sound 5 |
| • Beifahrerairbag (doppel Airbag) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Zuheizer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.08.14	1313	BPUI56168	2	01	120 / 3800	188
M1	AF		5008		1906	
WDF63970313885633	5		1875		2076	2185
Mercedes-Benz						
639/2					100	
KAA31305N			190		3050	3050
2M3C2129			1550		1550	
			1550		1550	
			78		2850	74
Vito			2000		750	9
Daimler (D)			205/65R16C	107/105T(103H)		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/65R16C	107/105T(103H)		
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*195/2013K			GRAU		77	
EUR05;K;CI;MISOze ohneMIG			e1*2007/46*045*08			
Diesel			05.02.14		A	W3002947
0002	35K0	2143				
zu 18: max.5108*zu 20: max.1945*F. 1/F. 2: F100 B.Ann.bef						
r.*AHK 1t. EGTG*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:						
4940*U.1/U.3: -1dB(A) bei Ausr. Geräuschdämmung*5.1:						
max. 9-Spl.*zu 0.1:2500kg;zul.Last;zuggesamtgewicht 5300						
kg**						



[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Verformung, Kratzer)



Dach (Delle, Verformung, Kratzer)



Dach (Delle, Verformung, Kratzer)




Dach (Delle, Verformung, Kratzer)



Dach (Delle, Verformung, Kratzer)



Dach (Delle, Verformung, Kratzer)



Dach (Delle, Verformung, Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Korrosion



Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Korrosion



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)