



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO

EZ 05/2025 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 55.554km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO [DE - Pr2 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN W1V3K3FZ7SN337102	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.554km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 3	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagefach oberhalb Frontscheibe	• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
• Adaptives Bremslicht	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Akustik-Paket
• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Antriebsart: Heckantrieb	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
• Generator 250 A	• Geräuschmaßnahme außen
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
• Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard	• Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
• LKW-Zulassung	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)

• Lenkrad mit Multifunktion	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT	• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS	• Pro
• Radstand 4325 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Start/Stop-Anlage Motor	• USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Vorbereitung Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel
• Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul	• Vorrüstung Remote Service Plus
• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)	• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t



Sonderausstattung


• 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum	• Abschleppöse hinten
• Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte	• Batterietrennschalter 1-polig
• Blinkleuchten vorn seitlich	• Diebstahl-Warnanlage
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Feststellbremse elektrisch
• Fußmatten Allwetter	• Getränkehalter vorn
• Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz)	• Haltegriffe A-Säulen
• Klappdeckel für Ablagefach	• Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
• Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)	• Markierungsleuchten seitlich
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Raucher-Paket
• Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)	• Scheinwerfer LED High Performance
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
• Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Trennrelais bei Batterie zusätzlich	• Verkleidung Rückwand
• Vorderachse verstärkt	• Wagenheber
• Winter-Paket	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden






Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Lack abgeblieben



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Lack abgeblieben



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)