



Renault Clio Expression

EZ 01/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.963km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Expression [DE - LimS5 1.2 16V 75 EU6, Expression (EURO 6), 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF15RSN0A54409032	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.963km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 73 PS (54 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.462km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 54 kW 16V
- Radiovorbereitung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige

- | | |
|--|---|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	08.01.2016	3333	BAJ000070	02	02	0054/05500	167
2	M1	AB		01063	-	1732	-
	VF15RSNOA54409032		B	1448	-	01052	-
	RENAULT						
	R			0127	00075		
	SRN			00820	001566		1566
	SRNOA			00820	00850		
	CLIO			82	03750		72
	RENAULT (F)			01200	0525		5
	PZ.2.PERS.BEP.B. 8 SPL.			185/65 R15 1881T			
	SCHRAGHECKLIMOUSINE			185/65 R15 1881T			
	715/2007*136/2014W/EG						9
	EURO6;W;PI/CI; M, M1 I						
	BENZIN			0242001/116*0327*75			
	0001	36W0	01149	06.11.2015			02555573
	WW.AHK LT. BSTG*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:						
	2466KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.01.2016*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)