



WBA6Y310307D64892

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	102.598 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	18.000 km
Typ/Modell	225xe iPerformance	HU (Bericht lag vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	WBA6Y310307D64892	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	14.03.2019	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik (Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen))

Händlerbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Wagenheberaufnahme hinten - fehlt - erneuern
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	2.Radsatz	2 Reifen (Außenprofil) - verschlissen - erneuern
9	elektrisches System	Batterie (Hochvolt) - defekt - befunden ggf. instandsetzen
10	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R17 95H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Continental	Sommerreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	
2	205/55 R17 91V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 493 Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite, 5DA Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), 473 Armauflage vorn, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende, Auspuffblenden verchromt, Ausstiegleuchten in Türverkleidung unten, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED, BMW-Online: Online-Plattform, Bordcomputer, Bremsassistent, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, 2VG Fahrassistenten-System: Performance Control, Farbmonitor (6,5 Zoll), Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, 423 Fußmatten Velours, Fußraumbelichtung vorn, Gepäckraumbelichtung, 205 Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, 316 Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 1,5 Ltr. - 100 kW), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, 534 Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag- System vorn, Kopf-Airbag-System hinten, 255 Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leseleuchten hinten, Leseleuchten vorn, 521 Licht- und Regensensor, 563 Licht-Paket, LM-Felgen, Lufteinlassblende schwarz hochglänzend, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, 249 Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), 507 Park-Distance-Control (PDC), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), 2VB Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, 6AU Service-System: Connected eDrive Services, 6AK Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: eDrive Services, 6AE Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race, Sitze hinten mechanisch verstellbar, Sitze vorn mechanisch verstellbar, 7LD Sport Line, 481 Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Tagfahrlicht LED, Variable Sportlenkung, 428 Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, 313 Außenspiegel-Paket, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, 9BD Business-Paket, 650 CD-Laufwerk, 775 Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), 5AT Fahrassistenten-System: Driving Assistant Plus, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent, 320 Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, 5DF Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, 676 HiFi-Lautsprechersystem, 4LS Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste, 4LS Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein, 431 Innenspiegel mit Abblendautomatik, 488 Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, B39M Metallic-Lackierung, 6UN Navigationssystem: Navigation (USB), 402 Panoramadach (Glas), Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, 552 Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, 494 Sitzheizung vorn, 430 Spiegel-Paket



Bemerkungen

Hochvoltbatterie defekt

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	225xe iPerformance	Laufleistung (abgelesen)	102.598 km
Fahrgestellnummer	WBA6Y310307D64892	Erstzulassung	14.03.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	101 µm
2	Dachholm links	109 µm
3	Dachholm rechts	102 µm
4	Heckklappe/-tür	109 µm
5	Kotflügel links	104 µm
6	Kotflügel rechts	103 µm
7	Motorhaube	105 µm
8	Seitenwand links	104 µm
9	Seitenwand rechts	105 µm
10	Tür hinten links	101 µm
11	Tür hinten rechts	106 µm
12	Tür vorne links	105 µm
13	Tür vorne rechts	100 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Dimos Lardis)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument




Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges




Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges





Abbildung 36: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schweller rechts: Wagenheberaufnahme hint...
- fehlt - erneuern




Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen (Außenprofil) - verschlissen - erneuern




Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen (Außenprofil) - verschliss...
- erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen (Außenprofil) -
verschlissen - erneuern




Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen (Außenprofil) - verschliss...
- erneuern



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen -
verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung