



Volkswagen Transporter Kombi

EZ 01/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 296.098km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU5, 2009 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ7HZDX010590	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 296.098km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 266.192km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 62 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi | • Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) |
| • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage | • Heckscheibenwischer |
| • Heizung im Lade-/Fahrgastraum | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tasamo |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) | • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t |
| • Zuziehhilfe Schiebetür rechts | • Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zuheizer |
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.01.2013	0603	AQS01610 2	02	01	0062/03500	146
M1	AF		04892	04991	1904	
WV2ZZZ7H2DX010590	9		1970	1990	01976	
VOLKSWAGEN, VW				00100		
7HC			0193	003000	003000	
GCAAA300X0			01500	01600		
NNFM5221116NVR07W2GOS			01500	01600		
			74	02375	71	
KOMBI			02200	0750	009	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 103T			
F2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/65 R16C 103T			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*566/2011G						
EURO5;G;CI;MISO26 OHNEMIG						
DIESEL						
0002	35G0	01968				
F.1/F.2:+100 U. 7.2/B.2:+50 8.ANHANGEBETRIEB*O.1:2500						
BIS 84 STEIG.*ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.4800KG*FZ 1ST MI						
T WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STA						
BI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.A						
USN.VO.Z.STVO*HOHE BIS 2298*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.						
*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION AN 81 STEIG.:510						
0KG*VV.AHK LT.BGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)