



Mazda 3 Center-Line

EZ 11/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 99.295km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 13***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Center-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU5, Center-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN JMZBM546611112485	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.295km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)
Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	705 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	960 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	500 
Motorhaube	90	Heckklappe	115
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • USB-Schnittstelle | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Original Fahrzeug Farbe: METEOR GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Metallic-Lackierung | • Touring-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Einparkhilfe hinten | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












15.11.2013	/1/	AGK000017	ZT	01	88/6000	19
M1	AB		4460-4465		1795	
JMZBM546611112485		0	1450-1465		1355	
Mazda				00075		
BL			119	1815		1815
546			960	930		-
61W0			960	930		-
			077	3750		071
Mazda3			1300	600	5	-
MAZDA (J)			205/60R16	92V		
Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl.			205/60R16	92V		
Schräghecklimousine						
715/2007/195/2013J						7/-
EURO5:J/PI/CI: M, M1			6112001/116	0262*10		
Benzin			30.07.13		K	WC083921
0001	35J0	1998				
O.1:1600 bis 81 Steig:						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer, Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)