



Mercedes-Benz C 200 CDI BlueEfficiency

EZ 04/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 235.810km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 200 CDI EU5, Classic BE DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042011G127695	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.810km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 128.945km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)
Rost



(4 mm)
Kratzer



(5 mm)
Kerben



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	60	Kotflügel vorne rechts	50 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	150	Heckklappe	90
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: DOLOMITBRAUN
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaautomatik (Thermatic) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Rußpartikelfilter |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Ausstattungs-Paket: Premium |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Raucher-Paket |
| • Style-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Tempomat |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Tagfahrlicht LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.04.13	M1313	AGW005391
M1	AC	
WDP20420116127695	B	
Mercedes-Benz		
204 K		
H2S1M0		
KZAAA200		
C 200 CDI		
Daimler (D)		
Fz.z.Pers.bef.b. S Spl.		
Kombilimousine		
715/2007*63D/2012J		
Euro5 J:PI/CI; M; N1 I		
diesel		
0002	35JO	2143
P.4: 2800-4600+r.1/f.2:2190	b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1260 b	
Anh.Betr.*WW.AHK lt.EGTGStufe PM 5 ab Tag Erstzul.f		
z ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdr		
n.Stabl.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO		
.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*		

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)