



Volkswagen Polo Team

EZ 06/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 214.643km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Team [DE - LimS3 1.4 EU5, Team, 2010 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZAY276160	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.643km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.581km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|---|
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,4 Ltr. - 63 kW MPI | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY |



Sonderausstattung


- | | |
|---|-----------------------|
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Metallic-Lackierung |
| • Tagfahrlicht | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Name: Andreas B.		ja	nein	Zusatzservice - Nachbestellung		ja	nein
☒ Hauptservice		☒	☐	☐ HT		☐	☒
☒ Wechsel Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter		☐	☒
☒ Internet Service		☒	☐	☐ 100% Grand Filter			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)




Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)