



Volkswagen Golf Comfortline BlueMotion

EZ 01/2015 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 238.905km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BlueMotion [DE - LimS5 1.6 TDI BlueMotion EU5, Comfortline, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZFW216049	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.905km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 207.588km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 85g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Alle Felgen haben Korrosion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	300 	Heckklappe	100
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 4-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Rußpartikelfilter	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: CLEARWATER BLUE



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Business-Paket mit Radio Composition Media
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Premium (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Raucher-Paket
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Antennen-Diversity
• Sprachsteuerungs-System	• Multimedia-Schnittstelle USB
• Multimediabuchse AUX-IN	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

- | | |
|--|--|
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Spiegel-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Abbiegelicht | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)




Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)