



Mercedes-Benz C 200 CDI

EZ 09/1998 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 249.679km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CDI		
Kategorie Kombi	FIN WDB2021941F790371	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 249.679km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.151 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/1998	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 181g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	2000 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	890 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	110	Heckklappe	250 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenleuchte Weiß / bichromatisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 74 Ah
- Bremsanlage: Teves
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Generator 90 A
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Motor 2,2 Ltr. - 75 kW CDI KAT
- Oxydationskatalysator (Diesel)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Armauflage vorn mit Fach |
| • Getriebe Automatik - (5-Stufen) | • Getriebe Automatik - Varianten |
| • Klimaanlage | • Klimaanlage (Varianten) |
| • Klimaanlage (Varianten) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Tempomat |
| • Tempomat | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









18.07.2025

07.09.1998	0710	396007 0	2	1	75/4200	179
01	0200		4516-		1720-	
WDB2021941F790371		2	1415-		1490--	
202			181		1970	1970
-			930		1070	-
-			930		1070	-
-			80		-	67
C 200 CDI			1500		730	5
DAIMLERCHRYSLER (D)			195/65R15 91T			
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 91T			
GESCHLOSSEN						
SCHADSTOFFARM D3			Grau		7	
Diesel			e1*93/81*0034*			
0002	0430	2151	12.03.1998	A	FS380471	
20	18-20:HOCH BIS 1470	JE NACH AUSR.*ZU 7.1-7.3:H.1140BANH-				
	BETRIEB.*ZU 15.1/15.2:A.FELGE 6 1/2JX15H2,ET 37MM*ZU 15:A.FE					
	LGE 7JX15H2,ET 37MM*ZU 15.1-15:AUCH GEN.:205/55R16 91T A.FE					
	LGE 7JX16H2,ET 37MM*ZU ANH.KUPPL.:GEN.:E1 00-0086 FALLS WER					
	KS.MONT.*STUFE PM2 NACHGER.M.TWIN-TEC-RUSSEFILTER TYP:REFK-TT					
	-16 KBA 17304 AB 21.10.09*					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)