



Volkswagen Touran Highline

EZ 03/2006 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 156.140km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Highline [DE - Van5 2.0 FSI EU4, Highline, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ6W101323	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.140km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.926km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 228g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	390 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Sporadisch unrunder Leerlauf ; Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Radio gesperrt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V FSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar

- Technik-Paket
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Black Magic Perleffekt



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display (MFD) DVD
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Dachreling silber eloxiert
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Winter-Paket
- CD-Wechsler
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)