



Mercedes-Benz 111/126/129 eVito FWD lang Pro

EZ 10/2021 | Van | Elektrisch | Automatikgetriebe | 85.967km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 111/126/129 eVito FWD lang Pro [DE - Kb4 eVito 129, lang Pro (HV-Batterie 90 kWh), (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN W1V44770313913008	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.967km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2021	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
421 km	90,0 kWh	10,0 h	352 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	95	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Heckscheibenwischer
- HV-Batterie 90 kWh
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Hold-Funktion
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: lang

• Kindersicherung	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Leseleuchten im Fond
• Leuchtweitenregelung	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Nebelschlussleuchte
• PKW-Zulassung	• Pro
• PTC Heater	• Radstand 3200 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückspiegel innen
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)



Sonderausstattung



• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Entfall 2. Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 160 km/h
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Hecktür mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
• Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Ladekabel (8,0 m) mit Typ 2-Stecker (20 A, Mode 3)	• Ladeleistung HV-Batterie 110 kW (Gleichstrom DC)
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)	• Sonderlackierung
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Vorklimatisierung	• Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.10.21	2222	00000000-	2	01	70	/-	160
10	0300		5140				1928
W1V44770313913008	1		1859				2530
Mercedes-Benz							
639/2							
-							
-							
-							
eVito Tourer							
Mercedes-Benz							
LKW GESCHL. KASTEN							
-							
715/2007*2018/1832AX							
2017/1151:WLTP:reine Elektro							
Elektro							
0004	30AX	-					
EU-Fz-Klasse:N1 Fz.z.GÜ.bef.b.3,St,BB Van*5.1:max.5*2.							
2:Fz.entsp.Code:AAJ**							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)