



Skoda Octavia Ambiente

EZ 12/2005 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 276.112km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambiente [DE - Kb5 1.9 TDI EU4, Ambiente, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHS61Z562191280	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 276.112km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.485km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Anderer Schaden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Parksensoren ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremsen nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Stream (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Multifunktionsanzeige
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA STONE/STONE GREY
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Dachreling
- Laderaumboden variabel
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 7.5.2022		km-Stand: 778857	
Durchgeführt wurde	JA	NEIN	
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒
Motoröl für verändertes Service-Intervall QD1 ver- wendet	☒	☐	Brumfflüssigkeitswechsel ☐ ☐
Inspektions-Service	☐	☐	
Zustätzlich			Service durchgeführt
alle 30 000 km	☐	☐	Stempel des Service Partners
alle 60 000 km	☐	☐	
alle 90 000 km	☐	☐	
Zurücksetzen	☐	☐	
Luftfilterneutwechsel	☒	☐	Nächster Inspektions-Service:
Kraftstoffneutwechsel	☒	☐	km-Stand: Anzeige
Zahnriemenwechsel	☐	☐	Datum:
Zahnriemen Spannenwechsel	☐	☐	

(je nachdem, was zuerst eingeht bzw. nach Service-Intervall-QD1)

Mannol 7795 LongLife 5W30

Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum	ja	nein	Km-Stand	ja	nein
Durchgeführt wurde:			185485		
Motorschwechsel	☒	☐	Wechsel der Lenktriebs-Sonde	☐	☒
Aktuell für weiteres Service-Intervall OOI verwerdet	☒	☐	Brennflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Zustätzlich					
alle 30.000 km	☒	☐			
alle 60.000 km	☒	☐			
alle 90.000 km	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Luftfiltertausch/Drehzeit	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen Spannerwechsel	☐	☒			

2 JAHRE AUTO-ZEUGER GARANTIE
MOBILITÄTSGARANTIE (Kilometer bis zu 100.000 km)
 TUNING: 2009/04/12
 213.171.815

Nächster Inspektions-Service:
 Km-Stand: 8.200
 Datum: 21.05.2010

(Je nachdem, was zuerst erreicht bzw. nach Service-Intervall)

Service-Nachweis

Datum: 28.04.2017 km Stand: 162.200

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Zusätzlich:		
alle 30.000 km	☐	☐
alle 60.000 km	☐	☐
alle 90.000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinstauschwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Fahrerinnen-Spannrollewechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ☐

Service durchgeführt:

Stempel des Stada Partners

Nächster Inspektions-Service

km Stand: 162.200

Datum: 28.04.2017

(je nach Art, was zuerst erreicht bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

Fahrzeug-Daten

Identifizierungs-Nr.

Datum der Fahrzeugübernahme: 28.04.2017

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:


175264 OCT COM AMB

GGG 9151 BK 77KW BKC

EOA 1D0 DSL DRG 1KD 6FB 1AT 3FA
 1N3 INN H7F 4UF 4R5 3NW 3GT 4X3
 4A0 BL3 JON 7AA BDU 6YD 9AK BRM
 7G0 BYL B0L 8XD 4K3 B01 602 GN2
 3L3 9P1 7X1 9WD 8WB 7A0 3CN
 GGT DGO L06 7P4 FOA 3B2 2UA

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 1)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Anderer Schaden): Allwetterreifen montiert



Fahrtür (Rost)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)