



Volkswagen Polo Life BlueMotion/BMT

EZ 11/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 86.334km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Life BlueMotion/BMT [DE - LimS5 1.2 BMT EU5, Life, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZEY062857	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.334km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.839km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehler Airbag

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 1-Zonen	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung


• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Anderer Schaden, Kratzer): Undicht



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)