



Peugeot Boxer 333 L1H1 Pro BlueHDi 165 Stop&Start

EZ 01/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 188.269km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Boxer 333 L1H1 Pro BlueHDi 165 Stop&Start [DE - Ka4 2.2 BlueHDi FAP EU6d-T, Pro L1H1 3,3t Stop&Start (EU6dT), 2019 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF3YBCNFA12M96219	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.269km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2024 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	70	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kopfstützen gepolstert
- Laderaumtrennwand
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE GELB CARIOCA/FARBE FLOTTE
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Trittstufe unter Schiebetür rechts (elektrisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Motor 2,2 Ltr. - 121 kW Blue-HDI FAP KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reserverad in Fahrbereifung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenbremse hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zul. Gesamtgewicht 3,30 t



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung | • Antenne (Radioantenne) in Außenspiegel integriert |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Bodenplatte im Laderaum |
| • Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn | • Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet) |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL) |
| • Federung hinten verstärkt | • Klimaautomatik |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar |
| • Sonderlackierung Flotten-Farbe | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









10Z 50 DZ		(G)	BT 6880		W		RECHENGEHEISS (U)	
* 21.01.20	* 9003	* BAN000703		2	* 01	* 121	/3750	* 160
N1	* BB				4963		2050	
VF3YBCNFA12M96219		* 2			2254		1970-2219	
PEUGEOT					-		100	
Y					229		3300	3300
BCNEA					1800		1900	-
KSI					1800		1900	-
-					83		2813	74
BOXER					2500		750	2
PEUGEOT (F)					215/70 R15 109S		R15 109S	
Fz.z.GH.bef. b. 3,5 t					215/70 R15 109S			
Van					-			
715/2007*2018/1832AO							1/-	
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI;N1 III					e3*2007/46*0045*14			
Diesel					20.05.19		* K *	FN878Q80
0002	* 36AO	* 2179						
ww.AHK lt.EGTG*								

9,70 m mit Anhänger

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)