



Hyundai Tucson Trend Mild-Hybrid 2WD

EZ 02/2021 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 81.561km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend Mild-Hybrid 2WD [DE - SUV5 1.6 CRDi Mild Hybrid EU6d, Trend 2WD (DPF), 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJD81AGMJ002894	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.561km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.151km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent

• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe Verbundglas	• Funktions-Paket
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• LED-Grilldesign-Paket	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CRDi)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motorhaubenisolierung
• Navigations-Paket	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2680 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Smart-Key	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) vorn
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss hinten	• USB-Anschluss Mittelkonsole
• Verglasung Akustikglas	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Hochtöner
• 3. Bremsleuchte	• Bordcomputer
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	• Einparkhilfe hinten
• Sitzheizung vorn	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik

- Kühlergrill dunkel verchromt

- Abbiegelicht

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

- Audio-Navigationssystem

- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)

- Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber)

- Scheinwerfer Voll-LED

- Lenkrad (4-Speichen)

- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)

- Service-System: Remote Services (Blue Link)

- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE



Sonderausstattung

- Assistenz-Paket

- Sonderlackierung Polar White Uni

- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)

- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)

- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)

- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)

- Sound-System KRELL

- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung

- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent

- Subwoofer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Zulassungsbescheinigung Teil I				Zulassungsbescheinigung Teil II			
02.02.2021 1149 AF00002 M. AF TMAJD81ACM1002892 HYUNDAI ix45 F5021 D72A14 TUCSON, ix45 HYUNDAI MOTOR (CR) Fz. z. Park. bef. d. 8. Spl. Mehrzweckfahrzeug 718/2007+2018/1832AP BIRCH/WLTP/AP:91/CT: H, M, L Hybrid Drive D010 36AP 01598				021 015 0100/04000 180 04308 - - 1805 - - 1650 - - 001606 - 001 - 00100 - - 0141 002140 002140 01160 01200 - 01260 01200 - 078 03000 067 01650 0750 003 - 33/55R18 104V 33/55R18 104V 0018 0 A5+2018/058+00001+00 09.10.2020 08159303			
02.02.2021 1149 AF00002 M. AF TMAJD81ACM1002892 HYUNDAI ix45 F5021 D72A14 TUCSON, ix45 HYUNDAI MOTOR (CR) Fz. z. Park. bef. d. 8. Spl. Mehrzweckfahrzeug 718/2007+2018/1832AP BIRCH/WLTP/AP:91/CT: H, M, L Hybrid Drive D010 36AP 01598				021 015 0100/04000 180 04308 - - 1805 - - 1650 - - 001606 - 001 - 00100 - - 0141 002140 002140 01160 01200 - 01260 01200 - 078 03000 067 01650 0750 003 - 33/55R18 104V 33/55R18 104V 0018 0 A5+2018/058+00001+00 09.10.2020 08159303			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)