



Ford Focus Trend

EZ 10/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 175.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Trend [AT - LimS5 1.0 EcoBoost EU5, Trend, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0KXXGCBKEB67724	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	200	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	155	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Motorschaden startet nichtElektrische Problem

Zusatzinformationen

Flugrost; Fahrzeug startet nicht; Der Kilometerstand basiert auf Angaben des Verkäufers und wurde nicht von CarOnSale überprüft.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 6 Lautsprecher
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachspoiler
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	• Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Komfortsitze vorn
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill schwarz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 4-Speichen)

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung für Dieselmotor | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig) |
| • Frontscheibe heizbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Winter-Paket 1 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible][illegible]

Nachweise - Ausweise, Inspektion und Wartung	
Inspektion/Inspektion ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel & Ölwanne reinigen/Ablassen ☐ Ölwanne reinigen/Ablassen	Inspektion/Inspektion ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel
☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel
☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel	☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel ☐ Ölwechsel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Elektrische Problem



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Elektrische Problem



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Elektrische Problem