



Volkswagen Fox Fresh

EZ 04/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 175.976km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Fox Fresh [DE - LimS3 1.2 EU4, Fresh, 2007 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ5ZZ84136194	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.976km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	290 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	335 	Kotflügel vorne rechts	360 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	330 	Seitenteil hinten rechts	625 
Motorhaube	140 	Heckklappe	120 
Dach	280 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Rückspiegel angelaufen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Dachantenne
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Raucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Lautsprecher (4)
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung



Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Auf + Zu
- Klimaanlage Climatic
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Metallic-Lackierung
- Zentralverriegelung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.04.08	0603	AAT000265	2	01	40	4750	148
M1	AB		3828			1660	
WVZZZ5ZZ84136194	9		1544			1069	
VOLKSWAGEN, VW				50			
5Z			139		1480		1480
ABSEMD			830		790		
FM52T0891N114			830		790		
			77		3563		72
FOX			700		520		4
VOLKSWAGEN-VW			165/70		R14 81T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70		R14 81T		
Schräghecklimousine							7/-
70/220/EWG*2003/76B/EG							
EURO 4							e1*2001/116*0301*05
Benzin							12.04.07
0001	0462	1198					WQ709224
0.1:900 bis 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2180kg*							



25.04.2008	Dunkermann	DUNKERMANN
Daniel		FLONA
Schloßmühlendamm 34 21073 Hamburg		AM WIESEHGRUND 8 24180 ELSBÖRGE-WESTERHÜHLEN
29.12.2015	Landesbetrieb Verkehr Zulassungsbehörde Großmüldendamm 61 21073 Hamburg	17.07.2018 Kreis Rendsburg-Eckernförde Zulassungsbehörde Großmüldendamm 61 21073 Hamburg

WQ709224

VolksWAGEN, VW		
5Z		
ABSEMD		
FM52T0891N114		
FOX		
VOLKSWAGEN-VW		
0603	AAT000265	
WVZZZ5ZZ84136194		
VL	AB	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		
Schräghecklimousine		
1198	40/4750	
Benzin	0001	
e1*2001/116*0301*05	12.04.2007	
K		

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Rost)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)