



Fiat Grande Punto 1.4 8V Dynamic

EZ 10/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 155.722km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Grande Punto 1.4 8V Dynamic [DE - LimS5 1.4 8V, Dynamic, 2005 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA19900000008936	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.722km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.681km	Letzter Service am 05/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

3. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

 Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	170 	Heckklappe	180 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Metallic-Lackierung
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Außentemperaturanzeige

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)