



BMW 318 d

EZ 02/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 214.842km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d [DE - Kb5 318 d EU5, (Facelift) 2008 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUT310X0F261333	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.842km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.393km	Letzter Service am 03/2016
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Comfort-Paket | • Dachreling schwarz |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik erweiterter Umfang | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Raucher-Paket | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Sprachbediensystem | • USB-Schnittstelle |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












21.02.12	0005	AX800015X	2	01	105/4000	210
M1	AC		4527		1817	
WBAUT310X0F261333	1		1418		1565	
BMW				75		
3K			120	2030	2030	
UT31			940	1160		
5A			940	1160		
			75	3000	70	
3er Reihe			1600	745	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/55 R16 91H			
F2.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombi Limousine						
715/2007*692/2008A						
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I						
Diesel						
0002	35A0	1995				
F.1/F.2: 2105 b. Anhangetrieb						
7.2/8.2: 1275 b. Anhangetrieb						
betriebs*ww.AHK lt. EGT*0.1: 1700 bis 8% Steig.*sommerbe						
reifung nur auf Guß- oder Schmiede-LM Rad.*Stufe PM 3						
ab Tag Erstzul. *						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)