



smart EQ fortwo coupe

EZ 03/2023 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 26.840km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 18\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                            |                                                |                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller<br>smart                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>EQ fortwo coupe |                                                |                                     |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>W1A4533911K492512                   | Kennzeichen<br>-                               | Laufleistung laut Tacho<br>26.840km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                           | Leistung<br>56 PS (41 KW)                      | Kraftstoff<br>Elektrisch            |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                        | Scheckheftgepflegt<br>Noch kein Service fällig |                                     |
| Hubraum<br>0 ccm                                     | Bordmappe<br>liegt vor                     | Letzter Service<br>-                           | Letzter Service am<br>-             |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>2                                 | Türen<br>2/3                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe   |
| EZ<br>03/2023                                        | Farbe<br>Schwarz                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt   |                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein            | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland      |                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                            | CO2-Emissionen<br>Unbekannt                    | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt    |

Hochvoltbatterie

|                                                                                                                                         |                     |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Reichweite *                                                                                                                            | Batteriekapazität * | Ladezeit - Schnell * | Ladezeit - Normal * |
| 147 km                                                                                                                                  | 17,6 kWh            | 0,4 h                | 6,0 h               |
| * Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. |                     |                      |                     |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | -                        | Beifahrertür             | -                        |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                        |
| Seitenteil hinten links | 105                      | Seitenteil hinten rechts | 90                       |
| Motorhaube              | -                        | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung aktiver Brems Assistent ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Audiosystem Smart
- Außentemperaturanzeige
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Cool & Audio-Paket
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Modellbezeichnung geändert
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Regen-/Lichtsensoren

- |                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem                              | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                   |
| • Seitenairbag                                            | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor                         |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                           | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                               |
| • Sonnenblende links mit Spiegel                          | • Sonnenblende rechts mit Spiegel                                |
| • Steckdose (12V-Anschluß)                                | • Tagfahrlicht LED                                               |
| • Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)             | • USB-Anschluss                                                  |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum                            | • Vollandach                                                     |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre | • Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige |



## Sonderausstattung

---

- |                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: Plus                      | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz | • Fußmatten Velours                          |
| • Handschuhfach abschließbar                    | • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen       |
| • Ladekabel mit Schukostecker                   | • Ladekabel-Paket                            |
| • Laderaumabdeckung                             | • Lenkrad heizbar                            |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar               | • Reifen-Reparaturkit (Kompressor)           |
| • Schnellladevorrichtung                        | • Sitz vorn links höhenverstellbar           |
| • Sitzheizung                                   | • Winter-Paket                               |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









|                              |      |           |                       |    |          |           |     |
|------------------------------|------|-----------|-----------------------|----|----------|-----------|-----|
| 13.03.23                     | 2222 | ADL000402 | 2                     | 01 | 41       | /-        | 130 |
| M1                           | AD   |           | 2740                  |    |          | 1663      |     |
| W1A4533911K492512            | 3    |           | 1555                  |    |          | 1095-1095 |     |
| smart                        |      |           | -                     |    |          | -         |     |
| 451                          |      |           | -                     |    | 1310     | 1310      |     |
| 53E5Y0                       |      |           | 610                   |    | 760      | -         |     |
| ZZBAA20B                     |      |           | 610                   |    | 760      | -         |     |
| -                            |      |           | -                     |    | -        | 66        |     |
| EQ fortwo coupe              |      |           | -                     |    | 2        | -         |     |
| Mercedes-Benz                |      |           | 165/65 R15 81T        |    |          |           |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.      |      |           | 185/60 R15 84T        |    |          |           |     |
| Coupé                        |      |           | -                     |    |          |           |     |
| 715/2007*2018/1832AX         |      |           |                       |    | 9/-      |           |     |
| 2017/1151;WLTP;reine Elektro |      |           | fze1*2001/116*0413*48 |    |          |           |     |
| Elektro                      |      |           | 11.03.22              | K  | GS679832 |           |     |
| 0004                         | 3DAX | -         |                       |    |          |           |     |
| Batteriekapazität:17.7kWh*   |      |           |                       |    |          |           |     |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)