



Volkswagen Golf Plus Goal

EZ 04/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 166.564km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Goal [DE - LimS5 1.6 FSI EU4, Goal, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6W621393	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.564km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	110	Heckklappe	230 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Türlautsprecher vorn | • Verglasung grün getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| • Mittelarmlehne | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)




Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)