



Toyota Verso-S Active

EZ 04/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 136.678km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso-S Active [AT - Van5 1.4 D-4D EU5, Active, 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN JTDKC3C3001001263	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.678km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)