



Mercedes-Benz C 180 Kompressor

EZ 09/2007 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 321.050km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 Kompressor [DE - Kb5 C 180 K EU4, Elegance, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN WDB2032461F940712	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 321.050km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.208km	Letzter Service am 12/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 214g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	400 	Heckklappe	190 
Dach	200 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Gasanlage verbaut (nicht auf Funktion geprüft),

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Dachreling	• Design- und Ausstattungslinie Elegance
• Drehzahlmesser	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe Automatik - (5-Stufen)	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staubfilter	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik (Thermatic)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT	• Reiserechner
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Servolenkung	• Tempomat
• Verglasung getönt / Heckscheibe ESG	• Mittelarmlehne vorn

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ




Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Dachantenne
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Lautsprecher vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Anderer Schaden): Haubendämpfer ohne Funktion



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)