



BMW 318 i

EZ 02/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 267.707km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 i [DE - Kb5 318 i EU5, (Facelift) 2008 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUS31040A831228	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 267.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 139 PS (102 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 256.847km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Check-Control-System	• Drehzahlmesser
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Exterieurumfänge Wagenfarbe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fußmatten Velours	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: LEMANSBLAU	• Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Aerodynamik-Paket M-Technic | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Auspuffblenden verchromt | • Ausstattungs-Paket: Edition Sport |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Comfort-Paket | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Glacier Silber | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik erweiterter Umfang | • Lenkrad (Sport M-Technic) |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara | • Sport-Fahrwerk (M-Technic) |
| • Sportsitze vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.02.2011 0005 FAXD000061
M1 AC
WBAUS31040A31228
BMW
2K
US31
5A
3er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1995
F.1/F.2: 2045 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2; 1250 B.ANHANGEBETRIEB
B*WW.AHK LT.EGT*O.1:1600 BIS B* STEIG.*

2 1 1 105/6000 1817
1418 1505
147 1970 1970
900 1135
900 1135
74 3750 72
1250 695 5
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
BLAU
81*2007/46*0315*02
17.06.2010 5
DV287806

Filz dinst 40

18.02.2011 0005 FAXD000061
M1 AC
WBAUS31040A31228
BMW
2K
US31
5A
3er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1995
F.1/F.2: 2045 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2; 1250 B.ANHANGEBETRIEB
B*WW.AHK LT.EGT*O.1:1600 BIS B* STEIG.*

2 1 1 105/6000 1817
1418 1505
147 1970 1970
900 1135
900 1135
74 3750 72
1250 695 5
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
BLAU
81*2007/46*0315*02
17.06.2010 5
DV287806

18.02.2011 0005 FAXD000061
M1 AC
WBAUS31040A31228
BMW
2K
US31
5A
3er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1995
F.1/F.2: 2045 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2; 1250 B.ANHANGEBETRIEB
B*WW.AHK LT.EGT*O.1:1600 BIS B* STEIG.*

2 1 1 105/6000 1817
1418 1505
147 1970 1970
900 1135
900 1135
74 3750 72
1250 695 5
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
BLAU
81*2007/46*0315*02
17.06.2010 5
DV287806

18.02.2011 0005 FAXD000061
M1 AC
WBAUS31040A31228
BMW
2K
US31
5A
3er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1995
F.1/F.2: 2045 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2; 1250 B.ANHANGEBETRIEB
B*WW.AHK LT.EGT*O.1:1600 BIS B* STEIG.*

2 1 1 105/6000 1817
1418 1505
147 1970 1970
900 1135
900 1135
74 3750 72
1250 695 5
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
BLAU
81*2007/46*0315*02
17.06.2010 5
DV287806

	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒
	☒		☒

Fahrzeugtechnik Bevenrode
Dipl.-Ing. Jürgen
Kiz/Moserkühn
Grosbecker Str. 38/170 Braunschweig
Tel./Fax 05307 / 59 59

	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtung beschädigt



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtung beschädigt



Rad (Kratzer)




Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)