



Fiat Punto 1.2 8V Dynamic

EZ 06/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 236.026km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Punto 1.2 8V Dynamic [DE - LimS5 1.2 8V EU4, Dynamic, 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA18800000732663	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 236.026km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 224.968km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2004	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Motor Ölfeucht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO TIZIANO
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Highclass (Radio/Cassette)
- Drehzahlmesser
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung elektrisch
- Verglasung getönt
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links



Sonderausstattung


- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Vorbereitung Telefon
- Außentemperaturanzeige

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











(Nach zu verbleibender Anzahl von Ausreisepässen)
 Nr. 42340
 Nachschuß
 im Juli 1975
 TÜV Baden-Württemberg
 TP 73442
 1975
 OK Nachschuß
 haltig im
 NOV 1975
 Weiterbetriebserlaubnis
 Landratsamt Hohenlohekreis
 74653 Künzelsau
 11.11.1975
 Unterschrift

(Nach zu verbleibender Anzahl von Ausreisepässen)
 Nr. 42340
 Nachschuß
 im Juli 1975
 TÜV Baden-Württemberg
 TP 73442
 1975
 OK Nachschuß
 haltig im
 NOV 1975
 Weiterbetriebserlaubnis
 Landratsamt Hohenlohekreis
 74653 Künzelsau
 11.11.1975
 Unterschrift

(Nach zu verbleibender Anzahl von Ausreisepässen)
 Nr. 42340
 Nachschuß
 im Juli 1975
 TÜV Baden-Württemberg
 TP 73442
 1975
 OK Nachschuß
 haltig im
 NOV 1975
 Weiterbetriebserlaubnis
 Landratsamt Hohenlohekreis
 74653 Künzelsau
 11.11.1975
 Unterschrift

(Nach zu verbleibender Anzahl von Ausreisepässen)
 Nr. 42340
 Nachschuß
 im Juli 1975
 TÜV Baden-Württemberg
 TP 73442
 1975
 OK Nachschuß
 haltig im
 NOV 1975
 Weiterbetriebserlaubnis
 Landratsamt Hohenlohekreis
 74653 Künzelsau
 11.11.1975
 Unterschrift

WARTUNGSNACHWEIS		WARTUNGSNACHWEIS	
Wagen: VW Golf 77335 Typ: ☐ 1.6 ☐ 1.8 ☐ 2.0 Baujahr: ☐ 1980 ☐ 1981 ☐ 1982 Kilometerzahl: ☐ 10000 ☐ 20000 ☐ 30000 Motorleistung: ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 Getriebe: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölmenge: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölwechsel: ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Ölart: ☐ 1.			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Wischer defekt;




Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Delle, Rost, Kratzer)



Schweller links (Delle, Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)




Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)